



Czech

ZPRÁVA o hodnocení

Ev. č.: 14.905.750**vydaná**

TÜV SÜD Czech s.r.o.	☐ AO 211
	☐ OS 1017
	☒ Certifikační orgán výrobků Certifikační schéma: 1a
Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:	ČSN EN 81-28+AC:2019, ČSN EN 81-70 ed.3: 2022 ČSN EN IEC 62368-1:2021+Opr.1:2022 ČSN EN 55032 ed.2:2017+A1:2021 ČSN EN 55035:2018+Opr.2:2022 Zásady procesu posuzování a další závazná pravidla jsou popsána ve Všeobecných podmínkách, které jsou k dispozici v aktuálním znění na www.tuvsud.com/cs-cz
Účel hodnocení:	☒ Certifikační audit / certifikace
	☐ Recertifikační audit / recertifikace
	☐ Dozorový audit / dozor
	☐ Mimořádný audit / změna

Zákazník:	2N Telekomunikace a.s.
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.:	5402207699
Certifikát č.:	14.903.761
Hodnocené:	☒ zařízení
	☐ jiné
Název:	Výtahový komunikátor
Typ/typová řada	2N® LiftIP 2.0
Modifikace:	---
Popis:	Komunikace obsluhy s výtahovou kabinou v případě nouze
Výrobce:	2N Telekomunikace a.s.
Místo výroby:	Modřanská 621, 143 00 Praha 4
Předložená dokumentace:	Uživatelský manuál 2N® LiftIP 2.0, verze v.2.37; Test Report 8551-PT-B0061-22, elektrická bezpečnost, protokol o zkouškách dle EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 ze dne 23-02-2022, vydaný ČMI – TESTCOM Praha Test Report 8551-PT-E0112-22, EMC emise i odolnost,

	protokol o zkouškách dle EN 55032:2015, EN 55035:2017 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2015 ze dne 13-07-2022, č. CZ005086-1, vydaný Bureau Veritas Certification EU Prohlášení o shodě pro 2N®LiftIP 2.0, rev.2251 2N LiftIP 2.0 - Riziková analýza.pdf
--	--



Provedené úkony a jejich hodnocení

1. Posouzení předložené dokumentace

Byla předložena tato dokumentace:

Uživatelský manuál 2N® LiftIP 2.0, verze v.2.37;

Test Report 8551-PT-B0061-22, elektrická bezpečnost, protokol o zkouškách dle EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 ze dne 23-02-2022, vydaný ČMI – TESTCOM Praha

Test Report 8551-PT-E0112-22, EMC emise i odolnost, protokol o zkouškách dle EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 a EN 55035:2017+A11:2020 ze dne 27-09-2022, vydaný ČMI - TESTCOM Praha

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2015 ze dne 13-07-2022, č. CZ005086-1, vydaný Bureau Veritas Certification

EU Prohlášení o shodě pro 2N®LiftIP 2.0, rev.2251

Dokument posouzení rizik: 2N LiftIP 2.0 - Riziková analýza.pdf

2. Provedení vstupní inspekce výrobního místa a systému řízení výroby

Výrobce má zaveden systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2015 certifikovaný společností Bureau Veritas Certification, ev. č. CZ008285-1, platnost do 12.07.2025.

Byla provedena vstupní inspekce výrobního místa, systém řízení výroby je ve shodě s požadavky výrobní certifikace (viz příloha formulář DOT prvotní posouzení) a zaručuje schopnost výrobce zachovat trvale shodu výrobku s certifikovaným vzorem.

3. Provedení funkčních zkoušek zařízení

Splnění relevantních požadavků ČSN EN 81-28+AC:2019, ČSN EN 81-70 ed.3:2022 bylo prokázáno funkčními zkouškami provedenými ve výrobních prostorách výrobce.

Výsledky funkčních zkoušek jsou zaznamenány v Inspekčních záznamech evid. č. 01/14.905.750 a 02/14.905.750, které jsou přílohami této zprávy.

Splněním těchto požadavků byla prokázána i shoda s relevantními požadavky norem ČSN EN 81-72 ed.2:2016 a ČSN EN 81-80 ed.2:2020.

Použité kontrolní, měřicí a zkušební zařízení

Označení měřidla	Vlastnictví měřidla TCZ	Název a typ měřidla	Číslo kalibrační laboratoře a datum kalibrace
---	---	---	---

Místo a podmínky hodnocení

výrobní prostory na adrese výrobce bez trvalého zabudování, teplota a vlhkost nebyly zjišťovány

Kontrola neshod z minulého hodnocení

Při hodnocení byly zjištěny	ano	ne	Pořadové č.	Popis zjištění	Lhůta pro přijetí opatření k nápravě	Výsledek kontroly zavedených opatření a status
Odstranitelné neshody (významné)	☐	☒				
Odstranitelné neshody (nevýznamné)	☐	☒				

Při hodnocení bylo zjištěno

Při hodnocení byly zjištěny	ano	ne	Pořadové č.	Popis zjištění	Lhůta pro přijetí opatření k nápravě	
Neodstranitelné neshody	☐	☒				Hodnocení končí s negativním výsledkem, certifikát nebude vydán
Odstranitelné neshody (významné-velké)	☐	☒				Jejich odstranění je podmínkou pro vydání certifikátu nebo je důvodem k pozastavení již vydaného certifikátu
Odstranitelné neshody (nevýznamné-malé)	☐	☒				Jejich odstranění není podmínkou pro vydání certifikátu, který potvrzuje shodu s požadavky příslušných předpisů

Na základě provedeného hodnocení podáváme následující

závěr:

Výsledky procesu hodnocení budou podstoupeny k rozhodnutí o certifikaci s doporučením žadatelem	Vydat certifikát Ano ☒ Ne ☐	Vydat revizi certifikátu Ano ☐ Ne ☐	Certifikát ponechat v platnosti Ano ☐ Ne ☐
Pro zajištění udržení platnosti certifikace musí být proveden dozorový audit	Ano ☐ do termínu:		Ne ☒
Rozsah následujícího dozorového auditu	☐ dozor nad systémem řízení výrobce ☐ kontrola užívání zkušební značky (pokud je relevantní) ☐ kontrola zavedených opatření k identifikovaným zjištěním ☐ jiné		
Výše uvedený závěr platí za těchto podmínek	☒ Bez dalších podmínek	☐ Odstranění neshod do	☐ Další

Ve Vejprnicích, dne 16.12.2022

Zprávu vypracoval inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Jiří Lederer

Přílohy zprávy: Inspekční záznamy č. 01/14.905.750 a 02/14.905.750

DOT Záznam o prvotním posouzení (výrobního místa a systému řízení výroby)

